

PLANTA BAJA
ESC. 1___100



FOTO 1
Vista Fachada Frontal



FOTO 2
Vista Fachada Posterior



FOTO 3
Vista Interior Aula

RESPONSABLES:


ARQ. NELSON CAMPOS VINUEZA
DIRECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. HERNÁN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

ARQ. JAVIER ROMERO
ARQUITECTO DISEÑADOR
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ARQ. MAURICIO NIETO
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

CONSULTORÍA "INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO

CANTÓN:

QUEVEDO

PROVINCIA:

LOS RÍOS

CONTIENE:

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

PLANTAS, CORTES Y FACHADAS BL16-AU

ESCALA:

INDICADAS


FECHA:

2019


LÁMINA N.º

A-23


SELLOS MUNICIPALES:




FACHADA FRONTAL
ESC. 1___100




FACHADA POSTERIOR
ESC. 1___100



FACHADA LATERAL DERECHA
ESC. 1___100



CORTE 1
ESC. 1___100



CORTE 2
ESC. 1___100

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - RESUMEN DIAGNÓSTICO

N° CONST	CÓDIGO	ACTIVIDAD BLOQUE	PSOS				MAMPOSTERIA			VENTANAS		PUERTAS		CIELO RASO		ESTRUCTURA	ACONDICIONAMIENTO		ÁREAS	%	OBSERVACIONES	
			CEMENTO	HORMIGÓN ALISADO	CERÁMICA	OTROS	BLOQUE	LADRILLO	OTRO	ALUMINIO	HIERRO	PROTECCIÓN SINCE HIERRO	MADERA	HIERRO / OTROS	ENCUADO	CIELO FALSO	SIN RECUBRIMIENTO	HORMIGÓN METALICA	ELECTRICO	NATURAL / VENTILADOR		ÁREA CONSTRUIDA
UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO																						
16	BL16-AU	AULAS DE CLASES (4)																	220.50	80.00%	CUBIERTA INTERVENCIÓN	

SIMBOLOGÍA

- CAMINERÍA EXTERIOR DE CONCRETO
- CAMINERÍA EXTERIOR DE LASTRE O TIERRA
- CAMINERÍA EXTERIOR DE CESPED NATURAL