




PLANTA BAJA
ESC. 1__100



FACHADA FRONTAL
ESC. 1__100



FACHADA POSTERIOR
ESC. 1__100



CORTE 1
ESC. 1__100



FOTO 1
Vista Fachada Posterior



FOTO 2
Vista Fachada Lateral Izquierda



FOTO 3
Vista Interior Aula



RESPONSABLES:


ARQ. NELSON CAMPOS VINUEZA
DIRECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. HERNÁN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

ARQ. JAVIER ROMERO
ARQUITECTO DISEÑADOR
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ARQ. MAURICIO NIETO
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

CONSULTORÍA "INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO

CANTÓN:

QUEVEDO

PROVINCIA:

LOS RÍOS

CONTIENE:

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

PLANTAS, CORTES Y FACHADAS BL14-AU

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

2019

LÁMINA N.º

A-21

SELLOS MUNICIPALES:

| ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - RESUMEN DIAGNÓSTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------|---------|------------------|----------|-------|-------------|----------|------|----------|--------|----------------------|---------|----------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------|
| N° CONST | CÓDIGO | ACTIVIDAD BLOQUE | PISOS | | | | MAMPOSTERIA | | | VENTANAS | | | PUERTAS | | CIELO RASO | | ESTRUCTURA | ACONDICIONAMIENTO | ÁREAS | % | OBSERVACIONES | |
| | | | CEMENTO | HORMIGÓN ALISADO | CERÁMICA | OTROS | BLOQUE | LADRILLO | OTRO | ALUMINIO | HIERRO | PROTECCIÓN DE HIERRO | MADEIRA | HIERRO / OTROS | ENLICADO | CIELO FALSO | SIN RECUBRIMIENTO | HORMIGÓN METÁLICA | ELECTRICO | NATURAL / VENTILADA | | ÁREA CONSTRUIDA |
| UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | BL14-AU | AULAS DE CLASES (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165.42 | 80.00% | CUBIERTA INTERVENCIÓN |

SIMBOLOGÍA

- CAMINERÍA EXTERIOR DE CONCRETO
- CAMINERÍA EXTERIOR DE LASTRE O TIERRA
- CAMINERÍA EXTERIOR DE CESPED NATURAL