

FOTO 1
Vista Fachada Frontal



FOTO 2
Vista Fachada Lateral Izquierda




FOTO 3
Vista Interior del Planta Alta

RESPONSABLES:


ARQ. NELSON CAMPOS VINUEZA
DIRECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. HERNÁN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

ARQ. JAVIER ROMERO
ARQUITECTO DISEÑADOR
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ARQ. MAURICIO NIETO
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

CONSULTORÍA "INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."






UNIDAD EDUCATIVA: UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO

CANTÓN: QUEVEDO PROVINCIA: LOS RÍOS

CONTIENE: PLANOS ARQUITECTÓNICOS
PLANTAS, CORTES Y FACHADAS BL23-LAB

ESCALA: INDICADAS FECHA: 2019 LÁMINA N.º A-30

SELLOS MUNICIPALES:



ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - RESUMEN DIAGNÓSTICO																							
N° CONST	CÓDIGO	ACTIVIDAD BLOQUE	PSOS				MAMPOSTERIA		VENTANAS		PUERTAS		CIELO RASO		ESTRUCTURA		ACONDICIONAMIENTO		ÁREAS		% POXCENT ASE UTILIDAD	OBSERVACIONES	
			CEMENTO	HORMIGON ALISADO	CERÁMICA	OTROS	BLOQUE	LADRILLO	OTRO	ALUMINIO	HIERRO	PROTECCIÓN DE HIERRO	MADERA	HIERRO / OTROS	ENLUCIDO	CIELO FALSO	SIN RECUBRIM IENTO	HORMIGÓN	METÁLICA	ELECTRICO			NATURAL / VENTILADOR
UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO																							
23	BI23-LAB	LABORATORIO P.B.																			84,60	90.00%	ANTIFUNCIONAL
	BI23-LAB	CONSEJERÍA ESTUDIANTIL P.A																			84,60	50.00%	ANTIFUNCIONAL INACCESIBLE CONADIS

SIMBOLOGÍA

- CAMINERÍA EXTERIOR DE CONCRETO
- CAMINERÍA EXTERIOR DE LASTRE O TIERRA
- CAMINERÍA EXTERIOR DE CESPED NATURAL