

FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE CH01

REFERENCIA Cancha sin cubierta

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR ☐

EXTERIOR ☒

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras profundas


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE ☐

NO CUMPLE ☒

OBSERVACIONES

Carece de bordes de seguridad, dimensiones aleatorias, sin planificación

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE CH02

REFERENCIA Cancha sin cubierta

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR ☐

EXTERIOR ☒

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras, falta de señalización


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO




NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE AE01

REFERENCIA Cancha sin cubierta

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO PIEDRA - TIERRA - CEMENTO

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO Difícil de caminar


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES

No cumple con parámetros básicos para la circulación universal

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE AE02

REFERENCIA Cancha sin cubierta

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO TIERRA - CÉSPED

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO Difícil de caminar


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES No cumple con parámetros básicos para la circulación universal

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE AE03

REFERENCIA Cancha sin cubierta

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO TIERRA - CÉSPED

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO Difícil de caminar


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES

No cumple con parámetros básicos para la circulación universal

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE AE04

REFERENCIA Jardineras

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO TIERRA - CÉSPED

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO no existen caminerías óptimas


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES

No cumple con parámetros básicos para la circulación universal

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE AE05

REFERENCIA Jardineras

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO TIERRA - CÉSPED - JARDÍN

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO no existen caminerías óptimas


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES

No cumple con parámetros básicos para la circulación universal

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE

REFERENCIA

FECHAS DE INSPECCION

ENCARGADO DE INSPECCION

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR ☐ EXTERIOR ☒

MATERIALES

PISO

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

No cumple con parámetros básicos para la circulación universal

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CANCHAS

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE AE07

REFERENCIA Jardineras

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO TIERRA - JARDÍN

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO no existen caminerías óptimas


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES

No cumple con parámetros básicos para la circulación universal

FOTOGRAFIAS

