

FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE A01

REFERENCIA Bloque administrativo

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón

VENTANAS Perfilera de aluminio y vidrio

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Hormigón

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA filtraciones de agua lluvia

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE A02

REFERENCIA Escenario

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS N/A

PUERTAS N/A

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO precario, deteriorado


ESTRUCTURA improvisada, desgaste por corrosión

VENTANAS N/A

MAMPOSTERÍA N/A

CUBIERTA Presenta deformaciones en los extremos

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E01

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Perfilera de aluminio y vidrio

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras leves


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E02

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Bloques huecos

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras leves


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS no tiene vidrio en las ventanas

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E03

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR

EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras leves


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS Sin virio

MAMPOSTERÍA cuarteado

CUBIERTA provoca que el ambiente se caliente

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E04

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras leves


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS carece de protección solar

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA provoca que el ambiente se caliente

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES

El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E05

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras leves


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS carece de protección solar - sin vidrio

MAMPOSTERÍA desgastada - precaria

CUBIERTA provoca que el ambiente se caliente

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E06

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR

EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras leves


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS carece de protección solar - sin vidrio

MAMPOSTERÍA desgastada

CUBIERTA provoca que el ambiente se caliente

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E07

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume

PATOLOGIAS

PISO se encontraron badosas rotas - deterioradas


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS carece de protección solar - sin vidrio

MAMPOSTERÍA desgastada

CUBIERTA provoca que el ambiente se caliente

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E08

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR

EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS carece de protección solar - sin vidrio

MAMPOSTERÍA desgastada

CUBIERTA provoca que el ambiente se caliente

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE S01

REFERENCIA BAÑOS

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR

EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO Precario


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS

MAMPOSTERÍA cuarteada

CUBIERTA presenta fisuras

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE

REFERENCIA

FECHAS DE INSPECCION

ENCARGADO DE INSPECCION

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR ☐

EXTERIOR ☐

MATERIALES

PISO

ESTRUCTURA

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA

PATOLOGIAS

PISO


ESTRUCTURA

VENTANAS

MAMPOSTERÍA

CUBIERTA

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE 502

REFERENCIA BAÑO MAESTROS

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR

EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS protección reja metálica

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume

PATOLOGIAS

PISO Precario


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS Hierro y vidrio

MAMPOSTERÍA cuarteada

CUBIERTA presenta fisuras

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

X

El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E10

REFERENCIA AULAS

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Bloque hueco

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO Con fisuras, desgastado


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS Orientación incorrecta por asoleamiento directo

MAMPOSTERÍA Sin defectos visibles

CUBIERTA No ayuda a mantener una temperatura optima

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E11

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Perfilera de aluminio y vidrio

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras leves


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS algunas ventanas están sin vidrio

MAMPOSTERÍA N/A

CUBIERTA presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E12

REFERENCIA Aulas

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón/metálica

VENTANAS Bloque hueco, vidrio, perfiles aluminio

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras profundas-desgaste total


ESTRUCTURA dimensiones por debajo del mínimo (30cm)

VENTANAS precarias-improvisadas

MAMPOSTERÍA desgastado - precario

CUBIERTA presenta filtraciones - mal estado general

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE G01

REFERENCIA Cancha multiusos-cancha cívica

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Metálico - acerchado

VENTANAS N/A

PUERTAS N/A

CUBIERTA super techo

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras profundas-desgaste parcial


ESTRUCTURA corrosión por exposición directa al suelo

VENTANAS N/A

MAMPOSTERÍA N/A

CUBIERTA presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE X

NO CUMPLE

OBSERVACIONES Se lo reubicará

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE	E13
REFERENCIA	Cancha multiusos-cancha cívica
FECHAS DE INSPECCION	20-sep-19
ENCARGADO DE INSPECCION	Arq. Rommel Carrera P.
FIRMA	

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR	EXTERIOR
----------	----------


MATERIALES

PISO	Hormigón
ESTRUCTURA	Hormigón - Metálico
VENTANAS	Bloques huecos
PUERTAS	Metálicas
COBIERTA	Galvalume

PATOLOGIAS

PISO	presenta fisuras profundas-desgaste parcial
ESTRUCTURA	muy esbelta para la altura que maneja
VENTANAS	N/A
MAMPOSTERÍA	Incompleta, no ayuda a la acustica de las aulas
COBIERTA	presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE	
NO CUMPLE	X

OBSERVACIONES

El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E14

REFERENCIA Cancha multiusos-cancha cívica

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón - Metálico

VENTANAS

PUERTAS

CUBIERTA Galvalume sin aslamiento

PATOLOGIAS

PISO presenta fisuras profundas-desgaste parcial


ESTRUCTURA Precaria - improvisada

VENTANAS N/A

MAMPOSTERÍA Muy mal estado

CUBIERTA presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E15

REFERENCIA Aula

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón - Metálico

VENTANAS Bloque hueco

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvalume sin aislamiento

PATOLOGIAS

PISO presenta desgaste parcial


ESTRUCTURA Precaria - improvisada

VENTANAS inadecuadas

MAMPOSTERÍA Muy mal estado

CUBIERTA presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas constructivas y de habitabilidad

FOTOGRAFIAS



FICHA DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE EDIFICACIONES

UNIDAD EDUCATIVA 23 DE JUNIO

BLOQUE E16

REFERENCIA Aula

FECHAS DE INSPECCION 20-sep-19

ENCARGADO DE INSPECCION Arq. Rommel Carrera P.

FIRMA

AREAS INSPECCIONADAS DEL EDIFICIO

INTERIOR

EXTERIOR

MATERIALES

PISO Hormigón

ESTRUCTURA Hormigón - Metálico

VENTANAS Bloque hueco

PUERTAS Metálica

CUBIERTA Galvlume

PATOLOGIAS

PISO presenta desgaste parcial


ESTRUCTURA Precaria - improvisada

VENTANAS N/A

MAMPOSTERÍA Mal estado

CUBIERTA Presenta filtraciones

UBICACIÓN EN EL COMPLEJO



NORMATIVA

CUMPLE

NO CUMPLE X

OBSERVACIONES El área de este bloque no cumple con el área para la cantidad de estudiantes, esta mal orientado, mal iluminado y dado que su construcción es de hace más de 50 años no cumple con normas cosntructivas y de habitabilidad. No es habitable

FOTOGRAFIAS

