BLOQUES AFECTADOS

COD.	CONFLICTO	DESCRIPCIÓN
BL1-BM	A - B	Bloque municipal inadecuado para impartir clases
BL2-AD	B	Conflicto con bloque municipal derro-camiento no confirmado
BL6-V	A	Vivienda en pesimas condiciones, no apta para impartir clases
BL7-BS	B	Baterias sanitarias no aptas para el uso, conflicto con bodega adyacente
BL8-BG	B	Bodega con cubierta destruida, posible espacio de repotenciación
BL12-AU	B	Bloque de aulas conservación durante el proceso constructivo
BL14-AU	A - B	Bloque de aulas conservación durante el proceso constructivo
BL15-AU	B	Bloque de aulas conservación durante el proceso constructivo
DP4-CD	D	Área libre para la posible implantación de unidades móviles

SIMBOLOGÍA

A. AFECTACIÓN POR NORMATIVA MUNICIPAL DE RETIROS

B. AFECTACIÓN POR NORMATIVA SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES

C. ZONA DE INHUNDACIÓN

D. ÁREA LIBRE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ARQ. NELSON CAMPOS VINUEZA
DIRECTOR DE PROYECTO
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. HERNÁN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

ARQ. MARCELO BARROS
ARQUITECTO DISEÑADOR
EMPRESA CONSULTORA S.A

ARQ. MAURICIO NIETO
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO
MINEDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

"INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA NICOLAS INFANTE DIAZ

CANTÓN:	PROVINCIA:
QUEVEDO	LOS RÍOS

CONTIENE:

ANÁLISIS DE REPOTENCIACIÓN / REHABILITACIÓN

AFECTACIONES

ESCALA:	FECHA:	LÁMINA N.°
S/E	2019	A-37

SELLOS MUNICIPALES: