


RESPONSABLES:

ARQ. NELSON CAMPOS VINUEZA  
DIRECTOR DE PROYECTO  
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ING. HERNÁN ERAZO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

ARQ. JAVIER ROMERO  
ARQUITECTO DISEÑADOR  
EMPRESA CONSULTORA S.A.

ARQ. MAURICIO NIETO  
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO  
MINEDUC



PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-030

CONSULTORÍA "INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA NICOLÁS INFANTE DÍAZ, UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS Y UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO UBICADA EN EL CANTÓN QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RÍOS."

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO

CANTÓN:

QUEVEDO

PROVINCIA:

LOS RÍOS

CONTIENE:

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

PLANTAS, CORTES Y FACHADAS BL17-CC

ESCALA:

INDICADAS

FECHA:

2019

LÁMINA N.º

A-24

SELLOS MUNICIPALES:




FOTO 1  
Vista Fachada Frontal










FOTO 2  
Vista Interior del Local



SIMBOLOGÍA

	CAMINERÍA EXTERIOR DE CONCRETO
	CAMINERÍA EXTERIOR DE LASTRE O TIERRA
	CAMINERÍA EXTERIOR DE CESPED NATURAL

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO - RESUMEN DIAGNÓSTICO																								
N° CONST	CÓDIGO	ACTIVIDAD  BLOQUE	PISOS				MAMPOSTERÍA			VENTANAS			PUERTAS		CIELO RASO		ESTRUCTURA		ACONDICIONAMIENTO		ÁREAS		% PORCENT A/E UTILIDAD	OBSERVACIONES
			CEMENTO	HORMIGÓN ALISADO	CERÁMICA	OTROS	BLOQUE	LADRILLO	OTRO	ALUMINIO	HIERRO	PROTECCIÓN DE HIERRO	MADERA	HIERRO / OTROS	ENLUCIDO	CIELO FALSO	SIN RECURRIMIENTO	HORMIGÓN	METÁLICA	ELECTRICO	NATURAL / VENTILADOR	ÁREA CONSTRUIDA		
UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO																								
17	BL17-CC	COCINA - COMEDOR																				120.80	80.00%	INSALUBRIDAD