



SIMBOLOGÍA

AGUA LLUVIA	
	TUBERIA PVC PERFORADA DE DRENAJE
	TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURADA
	CAJA DE REGISTRO DE AALL
	SUMIDERO DE CALZADA
	DIRECCIÓN DEL FLUJO
	SUMIDERO DE PISO
	REJILLA EN CAMINERAS
	REJILLA EN CANCHA
	CAJA DE REVISION
	ALTURA DE CAJA
	NIVEL DE TAPA
	ALTURA TUBERIA DE INGRESO
	ALTURA TUBERIA DE SALIDA
	POZOS
	BEBEDERO
	PUNTO LLAVES DE MANGUERA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESPONSABLES:

ARQ. CRISTINA ORTIZ  
DIRECTORA DEL PROYECTO  
ECCOL CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

ING. DIEGO GUACHAMIN  
DISEÑADOR  
ECCOL CIA. LTDA.

ING. JORGE GOMEZ  
ESPECIALISTA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

"CONSULTORÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU, UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE SURUPUCYU

CANTON:

GUARANDA

PROVINCIA:

BOLIVAR

CONTIENE:

RED EXTERIOR AGUAS LLUVIA

ESCALAS:

INDICADAS

FECHA:

MAYO 2020

LAMINA Nº:

HS-019

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: